

NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE YAPI DENETİM

Yapı Sahibi: LERZAN TUNA VE HISS.

Yapı Adresi: KADIKÖY

Ada: 1116 Pafta: 34 Parsel: 28

Test Standardı: TS EN 12390-3

Beton Sınıfı C30

Hazır Beton Firması MILTAŞ BETON

Döküm Yeri BODRUM KAT TABLİYE

Rapor No: 3593


Rapor Tarihi: 17.11.2015

Lab. No: 3593

Nr	Kesit Alanı mm ²	Hacim mm ³	Ağırlık g	Birim Ağır. g/mm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	22500	3375	8046.0	2.384	28	20.10.2015	17.11.2015	929.6	41.3	40.9
2	22500	3375	8022.0	2.377	28	20.10.2015	17.11.2015	886.8	39.4	
3	22500	3375	8111.0	2.403	28	20.10.2015	17.11.2015	945.0	42.0	
4	22500	3375	8011.0	2.374	28	20.10.2015	17.11.2015	954.8	42.4	41.3
5	22500	3375	8011.0	2.374	28	20.10.2015	17.11.2015	898.8	39.9	
6	22500	3375	8034.0	2.380	28	20.10.2015	17.11.2015	937.4	41.7	

Deney Hızı: 0.5 kN/sn.

Deney Grafiği



Açıklamalar:

Deneyleri Yapan:

CIHAN EŞİT
Cihan Eşit

İnşaat Teknikeri

Onaylayan

SÜLEYMAN NARİN
Süleyman NARİN
Lab. Müdürü
Lab. Denetçisi
Belge No: 14084