

ÇAĞ YAPI LABORATUVARI  
BASINÇ DAYANIM RAPORU

NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE YAPI DENETİM

Yapı Sahibi: VILDAN KÖPRÜ

Yapı Adresi: KADIKÖY

Pafta:8 Ada: 1429 Parsel: 89

Test Standardı: TS EN 12390-3

Beton Sınıfı : C30

Hazır Beton Firması : AK BETON

Num.Ait.Old.Yer: 3. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE


Lab.Kayıt No: 4750

Rapor Tarihi: 12/09/2017

Nr	Kesit Alanı mm <sup>2</sup>	Hacim mm <sup>3</sup>	Ağırlık g	Birim Ağır. g/mm <sup>3</sup>	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	2250	3375	8175.0	2.422	28	15/08/2017	12/09/2017	944.8	42.0	40.0
2	2250	3375	8165.0	2.419	28	15/08/2017	12/09/2017	830.1	36.9	
3	2250	3375	8085.0	2.396	28	15/08/2017	12/09/2017	927.0	41.2	
4	2250	3375	8015.0	2.375	28	15/08/2017	12/09/2017	840.3	37.3	38.3
5	2250	3375	8200.0	2.430	28	15/08/2017	12/09/2017	905.9	40.3	
6	2250	3375	8135.0	2.410	28	15/08/2017	12/09/2017	842.3	37.4	

Deney Grafiğı

Yükleme Hızı:0.6 MPa/sn



Açıklamalar:

Deneyleri Yapan:

Onaylayan

Durmuş İPEK  
Laboratuvar Teknisyeni

Cemal ÖZDEMİR  
Laboratuvar Denetçi Mühürü  
Denetçi Belge No: 5242

10